

Carlsberg grupas darba aizsardzības prasības

Šeit uzskaitītās prasības attiecas uz visiem preču un pakalpojumu piegādātājiem (turpmāk tekstā – Piegādātājs (-i)) un viņu apakšuzņēmējiem, kuri sniedz pakalpojumus *Carlsberg* grupas uzņēmumam akciju sabiedrībai “Aldaris” (turpmāk – *Carlsberg*) tā objektos, izņemot zemāk ar sarkanu krāsu iekrāsotās prasības, kuras attiecas tikai uz augsta riska Piegādātājiem. Augsta riska Piegādātāja definīcija ir sniegta zemāk.

Šīs prasības neattiecas uz pagaidu darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kā arī uz mūsu objektu apmeklētājiem un piegādātājiem, kas tikai apmeklē *Carlsberg* objektus.

PIEGĀDĀTĀJU RISKA PAKĀPES	DARBĪBAS VEIDS
Zema riska Piegādātājs	Šī veida darbības ir saistītas tikai ar vispārīgiem, vienkāršiem, ikdienišķiem riskiem, piemēram, darbs birojā, ēdināšana, standarta tīrīšana/uzkopšana, vieglu materiālu pārvietošana ar rokām, manuāla pārpakošana/marķēšana, kā arī citi vienkārši uzdevumi, kurus veic nemainīgās un drošās darba vietās.
Augsta riska Piegādātājs	Šī veida darbības ir saistītas ar paaugstinātas bīstamības darbiem (piemēram, darbs augstumā, ugunsbīstamajiem darbiem, ar cauruļvadu atvēršanu saistīti bīstami darbi, darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām, nojaukšanas darbi, grāvju ierīkošanas darbi, zemes rakšanas darbi, darbi slēgtās telpās, lielgabārīta kravu celšanas un pārvietošanas darbi un būvdarbi) vai arī ar dzinēju darbināmu kravas transportlīdzekļu (autoiekrāvēju) vai citu elektrotehnisku iekārtu izmantošana.

Ja Piegādātājs sniedz dažāda veida pakalpojumus, tos var sagrupēt pa riska kategorijām un attiecīgi katras kategorijas darbu izpildei nosaka konkrētas prasības.

Ja kāda darbība šeit nav minēta, tad par Piegādātāja līgumu atbildīgais *Carlsberg* pārstāvis (turpmāk - Pārstāvis) novērtē riskus (to smaguma pakāpi un iespējamību) un nosaka konkrētajai darbībai atbilstošāko riska pakāpi.

1.	Atbilstība normatīvo aktu un <i>Carlsberg</i> prasībām
	Piegādātāja obligātie pienākumi:
1.1.	ievērot visas vietējo normatīvo aktu un <i>Carlsberg</i> noteiktās darba aizsardzības prasības;
1.2.	nodrošināt, lai konkrēto darbu veikšanai nepieciešamais ekipējums un darbarīki būtu piemēroti konkrēto darbību veikšanai, tie ir darba kārtībā un atbilst piemērojamo normatīvo aktu prasībām;
1.3.	nodrošināt, ka visiem darbiniekiem ir veikta obligātā veselības pārbaude, kā noteikts vietējos tiesību aktos, un viņi ir saņēmuši atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam. Ja šīs izziņas glabājas pie Piegādātāja, Piegādātājs izsniedz apliecinājumu, ka konkrētā prasība ir izpildīta;
1.4.	saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem definēt un veikt risku novērtēšanu un veselības stāvokļa atbilstības novērošanu, pamatojoties uz <i>Carlsberg</i> objektos veicamo darbību radītajiem riskiem;
1.5.	sadarbībā ar pasūtītāju no <i>Carlsberg</i> puses aktīvi piedalīties drošības novērojumu veikšanā, Darba drošības un veselības pārbaudēs un auditos (piem., iknedēļas audiiti);
1.6.	iegūt obligātās veselības pārbaudes atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību visām darbībām, kas saistītas ar iekļūšanu slēgtās telpās, darbiem vairāk nekā 1,5 metru augstumā ¹ , kā arī darbiem, kuru veicējiem jānēsā gāzmaska, kas nosedz visu seju vai tikai

¹ Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem

	degunu un muti, stropēšanas darbiem, dažādu kravu celtnu vadīšanu, darbu veikšanu ekspluatācijā esošās elektroietaisēs ar spriegumu 50 V un lielāku, darbu veikšanu ar bīstamām iekārtām, kas atrodas zem spiediena ² . Ja šīs izziņas glabājas pie Piegādātāja, Piegādātājs izsniedz apliecinājumu, ka konkrētā prasība ir izpildīta;
1.7.	sniegt to iekārtu pārbaudes sertifikātu kopijas, kuras paredzēts izmantot paaugstinātas bīstamības darbību veikšanai (piemēram, saspīestas gāzes konteineri, autonomās elpošanas maskas, celtni, vinčas, pacēlāji, kas paredzēti cilvēku celšanai, augsnes urbšanas un nojaukšanas tehnika u.c.).
2.	Kvalifikācija un apmācības
	Piegādātāja obligātie pienākumi:
2.1.	nodrošināt, ka darbiniekiem ir atbilstoša kvalifikācija un ka tie ir apmācīti par darba vides riska faktoriem, darba aizsardzības pasākumiem un prasībām attiecībā uz konkrētajā objektā veicamajiem darbiem;
2.2.	nodrošināt darbinieku klātbūtni instruktāžā par darba aizsardzību <i>Carlsberg</i> objektā;
2.3.	iesniegt profesionālās apmācības un/vai kvalifikāciju apliecinājošus sertifikātus, ja tas paredzēts vietējos tiesību aktos;
2.4.	nodrošināt, ka elektromontāžas darbus, kā arī celtnu, smago transportlīdzekļu vadīšanu, autoiekārtu vadīšanu un darbus ar spiedieniekārtām un spiedieniekārtu kompleksiem (ar spiedienu virs 1,0 bāri) veic tikai licencēti profesionāļi;
2.5.	pirms darbu uzsākšanas nodrošināt, ka darbinieki ir nokārtojuši <i>Carlsberg</i> zināšanu pārbaudes testu par obligātajām darba aizsardzības prasībām objektā saistībā ar viņu veicamajiem darbiem.
3.	Darba plānošana un izpilde
	Piegādātāja obligātie pienākumi:
3.1.	pastāvīgi uzturēt darba vietu izcilā kārtībā un tīrībā;
3.2.	sadarboties ar <i>Carlsberg</i> speciālistiem, izstrādājot drošas darba metodes, kā arī ikreiz, kad <i>Carlsberg</i> speciālisti novēro, kā tiek ievērotas darba aizsardzības prasības un arī apmācību laikā; veikt pareizus un atbilstošus pasākumus, ja ir konstatētas neatbilstības darba aizsardzības prasībām;
3.3.	nodrošināt nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus, kas atbilst vismaz tādam pašam standartam, kāds tiek izmantots <i>Carlsberg</i> grupas uzņēmumos (individuālos aizsardzības līdzekļus var nodrošināt <i>Carlsberg</i> , ja puses ir par to iepriekš vienojušās). Ja vietējos tiesību aktos ir paredzēta prasība, ka ir jāveic konkrētu individuālo aizsardzības līdzekļu piemērotības pārbaude, Piegādātājam ir jānodrošina pārbaudes norise un dokumentēšana;
3.4.	darbu plānošanas posmā rūpīgi jāizvērtē iespējamie riski un nesaskaņotība ar darbiem, ko veic trešās personas vai <i>Carlsberg</i> darbinieki;
3.5.	ievērot saskaņotās darba metodes, laikus ziņot par izmaiņu nepieciešamību un apturēt darbus un informēt <i>Carlsberg</i> , ja nepieciešams mainīt darba metodes, ir konstatēti jauni riski, vai ja ir noticis nelaimes gadījums;
3.6.	ziņot par nelaimes gadījumiem un nedrošiem apstākļiem saistībā ar līgumā paredzēto darbu izpildi. Ja darbu izpildes laikā Piegādātājs no saviem darbiniekiem saņem informāciju par <i>Carlsberg</i> objektā notikušu nelaimes gadījumu, Piegādātāja pienākums ir par to nekavējoties informēt <i>Carlsberg</i> Pārstāvis;
3.7.	izmeklēt visus <i>Carlsberg</i> objektos notikušos nelaimes gadījumus, kuru rezultātā bijusi nepieciešama ārstēšana vai ir iestājusies darbnespēja uz laiku ilgāku par 24 stundām. <i>Carlsberg</i> uzņemsies negadījuma izmeklēšanas procesa koordinēšanu, kurā aktīvi piedalīsies un ar Piegādātāju aktīvi sadarbosies darba aizsardzības speciālists. Ja izmeklēšanas rezultātā tiks secināts, ka Piegādātājam ir jāveic konkrēti pasākumi, Piegādātājam ir jāinformē <i>Carlsberg</i> Pārstāvis par to īstenošanas gaitu un pabeigšanu;
3.8.	nodrošināt, lai visām plānotajām darbībām būtu veikts risku novērtējums, būtu noteikta standarta procedūra vai pieejams izmantotās darba metodes apstiprinājums, kurā būtu skaidri uzskaitīti ar konkrēto uzdevumu saistītie riski, aizsardzības pasākumi (tostarp aizsardzības līdzekļi) un risku kontroles metodes. Risku novērtējumā aplūko arī saistītos

² Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem

	vides riskus (piemēram, noplūdes virszemes ūdeņos, notekūdeņu tīklos, augsnē vai atmosfērā, kā arī vides trokšņus), kas norādīti no Carlsberg kompetentās personas un par darbu izpildes zonu atbildīgā Carlsberg vadītāja puses;
3.9.	ievērot objektā noteiktās iekārtu atslēgšanas un marķēšanas (<i>LOTO</i>) procedūras;
3.10.	Nodrošināt objektā pirmās palīdzības aptieciņu un glābšanas aprīkojumu;
3.11.	iepriekš informēt <i>Carlsberg</i> par rūpniecisko ķīmisko vielu izmantošanu un iesniegt materiālu drošības datu lapas kopā ar minētajiem risku novērtējumiem. Šādas ķīmiskas vielas vienmēr ir jāuzglabā vietās, kas aprīkotas ar noplūdes savākšanas sistēmām (piemēram, barjerām, dambjiem, sekundārajiem konteineriem vai telpās ar necaurīdīgu grīdu);
3.12.	nodrošināt, ka pirms paaugstinātas bīstamības darbu veikšanas tiek saņemts norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai (atbilstoši objektā noteiktajām procedūrām), ko izsniedz atbildīgais <i>Carlsberg</i> speciālists pēc darbu izvērtēšanas un apstiprināšanas;
3.13.	atkarībā no veicamo darbu veida, nepieciešamības gadījumā nodrošināt visu vajadzīgo drošības aprīkojumu, piemēram, papildu ugunsdzēsamos aparātus, aizsarglīdzekļus pret nokrišanu no augstuma, autonomas gaisa padeves iekārtas, ventilēšanas iekārtas, gaisa kvalitātes analizatorus u. c.;
3.14.	nodrošināt, ka pie zonām, kurās norisinās paaugstinātas bīstamības darbības, ir izvietotas atbilstošas brīdinājuma zīmes un tās ir norobežotas, lai nepieļautu nepiederošu personu un transportlīdzekļu iekļūšanu tajās;
3.15.	nodrošināt, lai tiktu izstrādāta risku novērtēšana sadarbībā ar jomu pārzinošiem ekspertiem, balstoties uz veicamajiem uzdevumiem.
4.	Darba aizsardzības pārvaldība un resursi objektā
	Piegādātāja obligātie pienākumi:
4.1.	kopā ar <i>Carlsberg</i> noteikt saskaņotus darba aizsardzības prasību izpildes rādītājus un sekot to izpildei;
4.2.	Piegādātājam ir jānodrošina par darba aizsardzību atbildīgais speciālists, kura uzdevums ir nodrošināt atbalstu darbībām, kas tiek veiktas <i>Carlsberg</i> objektos;
4.3.	saskaņojot ar <i>Carlsberg</i> , vienoties par nepieciešamo darba aizsardzības atbalsta struktūru. Ja pakalpojuma sniegšanas ilgums pārsniedz 2 nedēļas un Piegādātāja darbinieku skaits objektā pārsniedz 25, ir jāieceļ vismaz viens darba aizsardzības speciālists, kuram jābūt objektā visā darbu izpildes laikā. Ja darbinieku skaits ir robežās no 10 līdz 25 cilvēkiem, ieteicams iecelt speciālistu, kurš norisēm objektā sekos ar daļēju slodzi;
4.4.	nodrošināt, ka iecelto darba aizsardzības speciālistu profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām, piemēram, veicamajiem darbiem vai darbinieku skaitam objektā.;
4.5.	nodrošināt, ka <i>Carlsberg</i> objektos ienāk/iebrauc tikai autorizētas personas;
4.6.	ievērot visus ceļu satiksmes noteikumus <i>Carlsberg</i> objektos, ieskaitot stāvvietu lietošanas noteikumus, kraušanas & izkraušanās aizliegumus, ievērot atļauto maksimālo braukšanas ātrumu visā teritorijā un noliktavās – 8 km/h;
4.7.	saskaņojot ar <i>Carlsberg</i> , vienoties par nepieciešamo darba aizsardzības uzraudzības plānu un atbalsta struktūru. Plānā ir jāiekļauj arī jautājums par apakšuzņēmēju izmantošanu;
4.8.	attiecībā uz paaugstinātas bīstamības darbu veikšanu, neatkarīgi no to ilguma un ja Piegādātāja darbinieku skaits objektā pārsniedz 10, nodrošināt vienu darba aizsardzības speciālistu un nodrošināt viņa klātbūtni objektā visā darbu izpildes laikā.
4.9.	Pirms iekārtas vai darba zonas darba režīma atjaunošanas, nodrošināt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka normālā darba režīma atjaunošana ir droša.
5.	Īpašas prasības attiecībā uz paaugstinātas bīstamības darbībām (atbilstoši darbu veidam)
5.1.	Ugunsbīstami darbi: visi darbi, kas ietver metināšanu, gāzes griešanu, griešanu ar leņķa slīpmašīnu, slīpēšanu vai darbus ar iespējamu dzirksteļu vai karstuma rašanos vietās, kur var aizdegties degošas un/vai viegli uzliesmojošas vielas, vai rasties sprādzienbīstama atmosfēra. Piegādātāja obligātie pienākumi:

	<p>5.1.1. nodrošināt, ka ir saņemts Carlsberg kompetentas amatpersonas apstiprināts norīkojums ugunsbīstamajiem darbiem. Darbiem, kas tiek veikti ugunsbīstamo darbu veikšanas pastāvīgās vietās, šāds norīkojums nav nepieciešams;</p> <p>5.1.2. ja darbu veikšanai nepieciešams deaktivizēt ugunsdrošības sistēmas (piemēram, dūmu detektorus, trauksmes signalizācijas, sprinklerus vai hidrانتus), nodrošināt, ka ir saņemta konkrēta atļauja šādai sistēmas deaktivizācijai (papildus vai kā daļa no darbu veikšanas atļaujas);</p> <p>5.1.3. nodrošināt ugunsdzēsības uzraudzību atbilstoši vietējām procedūrām, ieskaitot darbu izpildes laikā, kā arī vismaz 4 stundas pēc darbu pabeigšanas³;</p> <p>5.1.4. nodrošināt papildu ugunsdzēsamos aparātus, ja tas noteikts ugunsbīstamo darbu norīkojumā;</p> <p>5.1.5. aprīkot gāzes metināšanas un griešanas iekārtas ar drošības vārstiem;</p> <p>5.1.6. nodrošināt, ka degļi tiek aizgriezti ciet un iznesti no slēgtām telpām, kad tie netiek izmantoti;</p> <p>5.1.7. veicot loka metināšanu un griešanas darbus, izmantojiet aizkarus, lai pasargātu tuvumā esošas personas no loka tiešajiem stariem;</p> <p>5.1.8. vietās, kur var veidoties sprādzienbīstama atmosfēra, pirms darbu veikšanas un to laikā veiciet atmosfēras testus. Vajadzības gadījumā izmantot sprādziendrošu aprīkojumu;</p> <p>5.1.9. atklāta uguns un smēķēšana ir atļauta tikai speciālās tam paredzētās vietās;</p> <p>5.1.10. nodrošināt, lai netiktu nobloķētas un aizkrautas evakuācijas izejas un evakuācijas ceļi.</p>
5.2.	<p>Sarežģīti kravu pacelšanas darbi: nestandarta kravas pacelšanas darbi, lai paceltu kravas, kuru svars pārsniedz 1 tonnu, vai kuri ir saistīti ar sarežģītiem riska faktoriem (piemēram, vienas kravas pacelšanai tiek vienlaikus izmantots vairāk nekā viens celtnis, kravas, kuru svars pārsniedz 75 % no pieļaujamās darba slodzes, nestabilas kravas, darbs jāveic elektrolīniju, telekomunikāciju līniju, ēku vai apstrādes iekārtu tuvumā).</p> <p>Piegādātāja obligātie pienākumi:</p> <p>5.2.1. nodrošināt, ka celtnu un vinčas/pacelējtehnikas vadība ir uzticēta kvalificētiem speciālistiem un ka tehnika tiek lietota atbilstoši tās specifikācijām;</p> <p>5.2.2. novietot paliktņus zem celtniem, teleskopiskajiem pacelējiem, autokrāniem un citas ar izbīdāmiem sānu balstiem aprīkotas tehnikas, ko izmanto kravu pacelšanai;</p> <p>5.2.3. izstrādāt sarežģīto pacelšanas darbu plānu un iesniegt to Carlsberg kvalificētam speciālistam apstiprināšanai;</p> <p>5.2.4. nodrošināt, ka ķēdes, troses un āķi ir labā tehniskā stāvoklī. Iekārtajiem āķiem jābūt pagriežamiem ap savu asi kravu pacelšanas vai vilkšanas laikā. Kraušanas ķēdes un troses nav atļauts izmantot nostiešanai;</p> <p>5.2.5. nodrošināt, ka visas iekārtas un piederumi tiek regulāri pārbaudīti, turklāt labi redzamā vietā ir jābūt skaidri salasāmai atzīmei ar pēdējās pārbaudes datumu;</p>
5.3.	<p>Darbs augstumā: visi darbi, kas tiek izpildīti 1,5 metru augstumā no nestandarta virsmām⁴.</p> <p>Piegādātāja obligātie pienākumi:</p> <p>5.3.1. nodrošināt, ka ir saņemts Carlsberg kompetentas amatpersonas norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai;</p> <p>5.3.2. izmantot individuālos pretkritiena līdzekļus;</p> <p>5.3.3. nodrošināt, ka uz visām kāpnēm ir skaidri norādīta to nestspēja, apstiprinātais izmantošanas veids un ir pieejams to atbilstības sertifikāts. Pirms lietošanas kāpnēs ir jāpārbauda un ja tiek konstatētas plaisas, korozija vai citi bojājumi, konkrētās kāpnēs ir uzskatāmas par lietošanai nederīgām;</p> <p>5.3.4. pārliecināties, ka izmantotās sastatnes ir modulāras un atbilst standartam EN 1004 (mobilajām ierīcēm), EN 12810 (fasādei) un EN 12811 vai citiem pielīdzinātiem starptautiskiem standartiem;</p>

³ Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem

⁴ Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem

	<p>5.3.5. nodrošināt, lai sastatņu montāža, pārveidošana un demontāža notiek kvalificēta speciālista uzraudzībā un pamatojoties uz viņa sniegtu apstiprinājumu. Atbilstoši vietējām prasībām pie sastatnēm piestiprina plāksnīti ar pārbaudes datiem;</p> <p>5.3.6. jebkuriem darbiem, kas tiek veikti virs 1,5 m un no nestandarta darba virsmas (piem., zonas ar nenorobežotām grīdas vai sienu atverēm un malām, trauslas virsmas, piemēram, kabeļu renes, cauruļu statīvi, dakstiņu jumti, jumta logi, stikli, vienvietīgas, pagarināmas, teleskopiskas un pakāpienu kāpnes, celta iekrāvēja grozi, teleskopiskie un šarnīrveida strēles pacēlāji) ir nepieciešams norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai;</p> <p>5.3.7. nodrošināt, ka pārvietojamās paceļamās platformas ir aprīkotas ar standarta margām, enkurspēkļiem individuālo aizsardzības līdzekļu piestiprināšanai, kustības indikatoriem un ritošās daļas un platformas vadības pultī, ieskaitot ārkārtas apturēšanas pogu. Visām paceļamajām platformām jābūt piestiprinātai plāksnei, uz kuras ir skaidri norādīta to nestspēja, apstiprinātais izmantošanas veids, kā arī atbilstības sertifikāts.</p> <p>**Aizliegts izmantot autoiekrāvējus, kas aprīkoti ar grozu personu pacelšanai.**</p> <p>5.3.8. nodrošināt, ka grīdas un sienu atveres ir droši aizdarītas;</p> <p>5.3.9. nodrošināt, ka darbiem, ko veic uz jumta un citām nestabilām virsmām, ir izstrādātas drošu darba metožu instrukcijas, kurās aprakstīta uziešana un noiešana, virsmas izturība, kā arī kritiena novēršanas un darbu izpildes paņēmieni;</p> <p>5.3.10. nodrošināt, ka darbu augstumā drīkst veikt tikai apmācīti darbinieki;</p>
5.4.	<p>Darbs slēgtās telpās</p> <p>Piegādātāja obligātie pienākumi:</p> <p>5.4.1. nodrošināt, ka ir saņemts Carlsberg kompetentas amatpersonas apstiprināts norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai;</p> <p>5.4.2. mērīt skābekļa līmeni pirms ieiešanas slēgtā telpā un strādājot tajā. Carlsberg objektos noteiktais skābekļa līmenis darbam slēgtās telpās ir robežās no 19,5 % līdz 23,0 %;</p> <p>5.4.3. ja pastāv iespējamība, ka var veidoties citas bīstamas vielas (piemēram, uzliesmojošas gāzes vai toksiskas vielas), mērīt to līmeni pirms darba uzsākšanas slēgtā telpā un darba laikā un nodrošināt, lai netiktu pārsniegtas pieļaujamās robežas;</p> <p>5.4.4. nodrošināt drošības uzraugus atbilstoši norīkojumā sniegtajām instrukcijām;</p> <p>5.4.5. nodrošināt visu nepieciešamo papildu aprīkojumu, piemēram, autonomo gaisa padevi, ventilācijas aprīkojumu un tml. Šim aprīkojumam jābūt sertificētam lietošanai slēgtās telpās;</p> <p>5.4.6. nodrošināt, ka viss aprīkojums, ko izmanto darbam slēgtās telpās, ir nesen pārbaudīts (un uz tā skaidri norādīts pārbaudes datums). Pēc pieprasījuma darbuuzņēmējam ir jāspēj uzrādīt pārbaudītu sertifikātu;</p> <p>5.4.7. darbus slēgtās telpās atļauts veikt vienīgi apmācītiem darbiniekiem;</p> <p>5.4.8. nodrošināt, ka darbiniekiem ir veiktas veselības pārbaudes un viņu veselības stāvoklis ir atzīts par atbilstošu darbam slēgtās telpās;</p> <p>5.4.9. pirms darbu uzsākšanas slēgtās telpās, ir jāizstrādā glābšanas plāns;</p>
5.5.	<p>Uz paaugstinātas bīstamības darbībām, piemēram:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cauruļvadu, līniju, kanālu atvēršanu vai bīstamas vielas saturošu iekārtu atvēršanu; - elektromontāžas darbiem saistībā ar sistēmām, kas pieslēgtas elektrotīklam un kuru darbības rādītāji pārsniedz 50 V maiņstrāva vai 120 V līdzstrāva, vai jebkuriem citiem darbiem ar sistēmām, kuru rādītājs pārsniedz 1 kV; - pazemes darbiem, kuru dziļums pārsniedz 500 mm (piemēram, izrakšana, rakšana, grāvju/vagu rakšana, uzāršana, urbšana u. c.); - ēku vai konstrukciju nojaukšanu, <p>attiecas visos iepriekšējos punktos aprakstītās prasības, kas noteiktas augsta riska Piegādātājiem.</p>
6.	<p>Vides aizsardzības noteikumi.</p> <p>Piegādātāja obligātie pienākumi:</p> <p>6.1. savākt un utilizēt darbu veikšanai paredzētos materiālus un radušos atkritumus, vienojoties ar Carlsberg un nodrošinot vides aizsardzību;</p>

<p>6.2. nodrošināt augsnes, ūdens un zemes virsmas aizsardzību, novēršot piesārņojumu ar kaitīgām vielām, piem., eļļas, smērvielas, krāsas, bīstamas vielas saturoši produkti un preparāti;</p> <p>6.3. neveikt darbības, kas izraisa augsnes un apstādījumu iznīcināšanu;</p> <p>6.4. bez vienošanās ar Carlsberg un kompetentajām iestādēm, neizmantojot ierīces, kas satur starojumu izstarojošas vielas;</p> <p>6.5. nenovadīt notekūdeņu sistēmā kaitīgas un bīstamas vielas vai maisījumus;</p> <p>6.6. neatstāt Carlsberg telpās neapsargātas bīstamas vielas un konteinerus, kas tika iztukšoti no šādām vielām;</p> <p>6.7. apzināties pilnu juridisko atbildību par vides aizsardzības pienākuma neievērošanas sekām un nesadarbošanos riska samazināšanas nolūkā, apzināties pienākumu novērst vides degradācijas sekas par saviem līdzekļiem</p>
--

Neatbilstību un novērojumu saraksts

"NULLE TOLERANCE"	
1.	Uzturēšanās uzņēmuma telpās un teritorijā alkohola reibuma stāvoklī vai apreibinošu vielu iespaidā un alkoholisko vai apreibinošu vielu ienešana uzņēmumā.
2.	Nepatiesu ziņu sniegšana par darbiem norīkoto darbinieku kvalifikāciju (īpaši attiecas uz papildu kvalifikāciju – metinātāji, pacēlāja operators [iztrūkst teksts] u.c.).
3.	Darba metodes maiņa bez vienošanās ar pasūtītāju no <i>Carlsberg</i> puses un bez darba risku pārvērtēšanas.
4.	Elektrisko vai gāzes iekārtu un sistēmu patstāvīgas modifikācijas, papildus izbūvējot elektroenerģijas vai gāzes novadīšanas punktus un apejot drošības sistēmas.
5.	Paaugstinātas bīstamības darbu uzsākšana bez <i>Carlsberg</i> norīkojuma paaugstinātas bīstamības darbiem un ugunsbīstamo darbu veikšana bez <i>Carlsberg</i> norīkojuma.
6.	Piegādātāja darba vadītājs pamet vietu, kur tiek veikti bīstami darbi, ja tie prasa patstāvīgu uzraudzību.
7.	Dzīvības saglabšanas pamatnoteikumu pārkāpšana, veicot darbības, kas 5. nodaļā atzīmētas ar sarkanu krāsu.
8.	Kaitīgo, bīstamo vielu un maisījumu novadīšana kanalizācijā.
9.	Cita rīcība, kas saskaņā ar <i>Carlsberg</i> vadības lēmumu tiek uzskatīta par tādu, kas apdraud uzņēmuma telpās un teritorijā esošo personu dzīvību un veselību.

Līgumsodu sistēma un instrukcija

Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts kāds no šiem pārkāpumiem:

- Viena "Nulle Tolerances" neatbilstība
- Trīs neatbilstības, kas neietilpst augstāk minētajās *Carlsberg* "Nulle Tolerance" prasībās
- Atkārtota neatbilstība divās pārbaudēs pēc kārtas, tad

Pasūtītājam no *Carlsberg* puses ir tiesības piemērot līgumsodu šādā apmērā:

- Ja ar Piegādātāju noslēgtā preču vai pakalpojumu piegādes līguma summa ir līdz 10 000 EUR: 10 % no pasūtījuma vērtības par katru pārkāpumu

- Ja ar Piegādātāju noslēgtā preču vai pakalpojumu piegādes līguma summa ir virs 10 000 EUR: 1000 EUR par katru pārkāpumu.

Ja tiek konstatēta "Nulle Tolerance" kategorijas neatbilstība, Carlsberg ir tiesības:

- Apturēt darbus un rīkoties atbilstoši Piegādātāja līgumā noteiktajam
- Izraidīt darbuzņēmēja/piegādātāja darbinieku no Carlsberg telpām vai objekta

Līgumsods tiek apmaksāts 30 dienu laikā no paziņojuma par līgumsodu saņemšanu izsniegšanas brīža.